

Hartleben's



Technische

Gesellschaft

Der

Aluminiumdruck

(Ulligraphie.)



A. Hartleben's Verlag, Wien, Pest, Leipzig.

## II. Hartleben's Chemisch-technische Bibliothek.

COXXXVIII. Band. **Die vegetabilischen Farbstoffe.** Ein Hilfs- und Handbuch für die artige, unsässige Borromäen, Gewinnung, Eigenschaften und technische Verarbeitung, sowie Bleichen d. Farben pflanzlicher Farbstoffe. Von Max Böttler. Mit 21 Abbild. 15 Bog. 8. Gieg. geh. K 40 h = 4 M.

CCXXXIX. Band. **Die Fabrikation der Papiermaché- und Papierstoff-Waren.** Von Louis Edgar und S. Mit 125 Abbild. 25 Bog. 8. Gieg. geh. 5 K 50 h = 5 M.

CCXL. Band. **Die Herstellung großer Glasfärber bis zu den neuesten Fortschritten.** Von Carl Weibel, Civil-Ingenieur. Mit 104 Abbild. 13 Bog. 8. Gieg. geh. 4 K 40 h = 4 M.

CCXLI. Band. **Der rationelle Betrieb der Giess-Fabrikation und die Kontrolle derselben.** Eine Darstellung der Giess-Fabrikation mit Erzielung der höchsten Ausbeute, der zweckmäßigen Anordnung der Fabriken und des Betriebes unter Berücksichtigung von Förderungen und der Kontrolle derselben. Von Dr. Wilhelm Berlich. Mit 58 Abbild. 27 Bog. 8. Gieg. geh. 6 K 60 h = 6 M.

CCXLII. Band. **Die Giess-Fabrikation und die Giess-Fabrikanten.** Eine Darstellung der Giess-Fabrikation mit Erzielung der höchsten Ausbeute, der zweckmäßigen Anordnung der Fabriken und des Betriebes unter Berücksichtigung von Förderungen und der Kontrolle derselben. Von Dr. Wilhelm Berlich. Mit 58 Abbild. 27 Bog. 8. Gieg. geh. 6 K 60 h = 6 M.

CCXLIII. Band. **Das Gasoläufstof.** Die Substitution der Gaslatte. (Strümpeff.) Von Prof. Dr. L. Gaffellani. Autonome Herstellung und Bearbeitung von Dr. W. S. Vaelein st. mit 32 Abbild. 9 Bog. 8. Gieg. geh. 3 K 30 h = 3 M.

CCXLIV. Band. **Die Herstellung von Stärkepulver.** Derivin, Maltosepräparaten, Lactosepräparaten, u. dergl. Von Dr. W. S. Vaelein st. mit 32 Abbild. 17 Bog. 8. Gieg. geh. 4 K 40 h = 4 M.

CCXLV. Band. **Stärke und Stärkefabrikat.** Zure Kultur, Schädlichkeit und Reinigung von Dr. S. Vaelein. Mit 50 Abbild. 32 Bog. 8. Gieg. geh. 8 K 80 h = 8 M.

CCXLVI. Band. **Der praktische Destillateur und Spirituosenfabrikant.** Hand- und Tafelgeschäft für Destillatoren, Liqueurs- und Spirituosenfabrikanten. Enthaltend die eingehende Anleitung aller Darstellung und Untersuchung alter Arten von Spirituosen und der genauen Nachbildung aller aquaerien und sonstigen spirituosen Getränke. Nach eigenen Erfahrungen geschildert von August Gähler, geprüfter Chemiker und Destillator. Mit 67 Abbild. 19 Bog. 8. Gieg. geh. 4 K 40 h = 4 M.

CCXLVII. Band. **Der Gips und seine Verwendung.** Handbuch für Bau- und Laubenziefer, Glucocetone, Rohseifen, Böhmischer, Gipsiger u. i. w. Von Marco Bedrotti. Mit 45 Abbild. 19 Bog. 8. Gieg. geh. 4 K 40 h = 4 M.

CCXLVIII. Band. **Der Formadehyd.** Seine Darstellung und Eigenschaften, seine Anwendung in der Technik und Medizin. Bearbeitet von Dr. S. Bantino und Dr. G. Settier. Mit 10 Abbild. 9 Bog. 8. Gieg. geh. 2 K 20 h = 2 M.

CCXLIX. Band. **Die Fabrikation des Feldspat-Porzellans.** Für die Porzæs bearbeitet und verfaßt von Hans Grimm. Director der Porzellankunst in Städtebergfeld. M. Schweizer in stabilitätsgefeß. Mit 69 Abbild. 14 Bog. 8. Gieg. geh. 3 K 30 h = 3 M.

CCL. Band. **Die Serum-, Batterientinktur- und Organ-Präparate.** Ihre Darstellung, Prüfungswerte und Anwendung. Für Chemiker, Apotheker, Hersteller, Bacteriologen z. dars- estellt von Dr. pharm. Max v. Raabheim. 28 Bog. 8. Gieg. geh. 6 K 60 h = 6 M.

CCLI. Band. **Die fermentative Physiologie.** Porphyrä. Unterkunft der einzüchtigen Bakterien zur Erzeugung fermentärer Produkte aller Art, unter Berücksichtigung der einzüchtigen Maschinen und sonstiger Hilfsmaschinen zur Bereitung von Meaten und Gläuturen, nebst den erforderlichen Brennöfen. Von J. B. Schamberger. Mit 39 Abbild. 16 Bog. 8. Gieg. geh. 4 K 40 h = 4 M.

CCLII. Band. **Die Leimfarbe der Kognac.** Ein Handbuch der Fabrikation, Verarbeitung und Prüfung aller fossilenen Stoffe und der fossilenen Spezialitäten. Von Dr. Theodor Sotter. Mit 10 Bog. 8. Gieg. geh. 5 K 50 h = 5 M.

CCLIII. Band. **Die animalischen Farbstoffe.** Ein Hilfs- und Handbuch für die Bratis, unfaßbaren Farbstoffen, nach dem gesuchwürdigsten Standpunkte bearbeitet von Max Böttler. Mit 16 Abbild. 16 Bog. 8. Gieg. geh. 4 K 40 h = 4 M.

CCLIV. Band. **Die organischen Farbstoffe.** Eine Darstellung der gesammten Baumwolle, deren Anwendung in der Farberei und Beugdruckerei. Für Textilier. Für Baumwolle, Boll- und Seidenfärberei und Druckaufkunst nach dem neuesten Stande der Technik. Für Baumwolle, Boll- und Seidenfärberei und Beugdruckerei, sowie für Farbmateriale-Händler. Von Albert Bergerhoff.

CCLV. Band. **Blattmetalle, Brozen und Metallspäpere, deren Herstellung und Anwendung.** Von Louis Edgar und S. Mit 50 Abbild. 22 Bog. 8. Gieg. 5 K 50 h = 5 M.

CCLVI. Band. **Die Chrysotum-Langung u. Goldzernen.** James Park's »Cyanide-Process of Gold Extraction« frei bearbeitet, vermehrt und eingeteilt von Ernst Victor Diplom. Pragenteur. Autoritäre Aussage. Mit 5 Abbild. und 14 Tafeln und 15 Abbild. 19 Bog. 8. Gieg. 5 K 50 h = 5 M.

CCCLVII. Band. **Die Kunsteine.** Eine Schilderung der Darstellung aller Arten flüssiger Steinmassen, namentlich der Schamotte, Schloßens-, Gemüte-, Gips- und Magnesia-Schreine, des flüssigen Marmons, Meerhauses, der feuerfesten Steinmassen, der Gussmasse und der flüsslichen Schleißzemente, sowie der Alaphitsteine. Für Zementier, Baugewerbetreibende und Glasmacher. Von Elgmund Zehner. Mit 65 Abbild. 25 Bog. 8. Gieg. 6 K 60 h = 6 M.

CCCLVIII. Band. **Der Aluminiumdruck.** (Ullraphie.) Eine Einrichtung und Versetzung der lithogr. Dräni. Von Carl Weisselaer. Mit 12 Abbild. 6 Bog. 8. Gieg. 2 K 20 h = 2 M.

**Jeder Band in einem zu haben.** In elegante Glasleibwandbändern, Broschur pro Band 50 h = 80 R. In den oben benannten Preisen.

# Der Aluminiumdruck. (Ullraphie.)

# Der Aluminiumdruck.


(Allgraphie.)

Seine Einrichtung und Ausübung  
in der Lithographischen Praxis.

Von

Carl Weilandt.

Mit 12 Abbildungen.



Wien. Pest. Leipzig.  
M. Hartleben's Verlag.  
(Alle Rechte vorbehalten.)

## Dorwort.

Zm vorliegenden Wercken über den Illuminund  
(Ugraphie) habe ich meine langjährigen Erfahrungen in  
rein sachlicher Form niedergelegt und hoffe damit meinen  
Fachgenossen eine allgemein verständliche Anweisung zur  
Ausübung dieser sich immer mehr bahnbrechenden Druc=  
manier gegeben zu haben.

Carl Weilandt.

## Inhalts-Verzeichniß.

---

Seite	
Borwort . . . . .	V
ZU Gemeines	1
Der Ullminiumdruck	6
Platten . . . . .	7
Spannloß	8
Gummivalzen . . . . .	9
Schongefäße zum Böden der Platten	12
Schmiedesteinmehl und Schuhbär	12
Umrüstung . . . . .	13
Das Säurebad . . . . .	14
Das Schleifen . . . . .	15
Das Stören . . . . .	16
Die Zeichnung (Ugraphie) . . . . .	20
Reze und Reben . . . . .	24
Umdruck der Zeichnungen . . . . .	25
Correcturen . . . . .	29
Der Platindruck . . . . .	31
Photo-Ugraphie . . . . .	31
Der Umdruck . . . . .	34
Der Schnellpressendruck . . . . .	42
Die Hochdrückung auf Ullminium	46
Ugraphische Rotationss-Druckpressen . . . . .	48

---

## Ullgemeines.

Das Ullminium zählt unfreitig zu den interessantesten Stoffen, welche die moderne Industrie der chemischen Forschung zu danken hat und auf welches man bis ins Umgemeiste gespannte Hoffnungen setzte, die einerseits gründlich enttäuschten, andererseits aber wieder ungeahnte Aufgaben erfüllte und damit dem Erwerb neue Bahnen öffnete. Das Ullminium findet sich über die ganze Erde verbreitet vor, allerdings nie im reinen Zustande, wie Gold und Silber, sondern nur in Verbindung mit Sauerstoff, den Ulfasien, Silicium &c.; als metallischer Bestandtheil der Thonerde tritt es am häufigsten auf, weshalb auch diese jetzt ausgießlich zur Herstellung des Ullminiums benutzt wird.

Der Göttinger Chemiker Wöhler gilt als Entdecker des Ullminiums, da ihm zuerst die Herstellung desselben im Jahre 1827 in Form eines grauen Pulvers gelang, jedoch blieb diese Entdeckung mehr als 30 Jahre nur eine für die Wissenschaft interessante Tatsache, ohne für die Industrie nutzbar gemacht werden zu können, da die damalige Gewinnung auf chemischem Wege enorm kostspielig war; erst durch andere, später verbesserte Verfahren gelang die Herstellung im Großen und damit die Einführung in den Gebrauch.

§. Gant-Claire Deville verstand es, Napoleon III. für das Aluminium zu interessieren, so daß ihm reiche Mittel zur Verfügung gestellt wurden, damit dieser die Aluminiumbereitung große Fortschritte mache und die ersten Barren 1855 in Paris auf der Ausstellung zur Belebigung gelangten; allerdings kostete das Kilogramm immer noch 300 Francs.

Die in den folgenden Jahren gemachten Fabrikationsversuche ermöglichten es zwar, den Preis immer mehr herabzusetzen, aber dennoch erlitten die Fabriken in Frankreich und England bei Einführung des Metalls in den Großhandel bittere Enttäuschungen. Fast geriet das Aluminium wieder in Vergessenheit, hätte nicht die Elektrotechnik helfend eingegriffen und der Gewinnung einen ganz neuen Weg erschlossen.

Vor etwa 16 Jahren begann die Aluminium-industrie-Gesellschaft in Rehauen am Rheinfall zuerst mit dem Anfertigen des Aluminiums durch elektrischen Strom aus Thornerde, wodurch nach und nach bei verbessertem Prozeß und geheimer Produktion dasselbe eine immer größere Verbreitung und Verwendung fand, zumal der Preis bis auf 3 Mark pro Kilogramm herunterging.

Die Pittsburgh Reduction Comp. in Pittsburgh am Niagarafall hat das größte Aluminiumwerk mit einer täglichen Produktion von 6000 Kr., auch erscheint in New-York eine von dieser Gesellschaft publizierte Zeitung „The Aluminum World“, die vorzüglich redigirt und selbst in Europa gelezen wird. Weitere größere Werke befinden sich im Forges-St. Michel, so daß, eingerechnet die vielen kleinen Werke,

die Gesamtproduktion auf rund 10.000 Tonnen veranschlagt wird.

Das Aluminium hat im gewaltsamen Zustande ein spezifisches Gewicht von 2,70, es ist also 3—4mal leichter wie Zink oder Kupfer und hat ganz bemerkenswerthe Eigenschaften, es zeigt bei passender Aufbewahrung keine Rückung zur Dystation und übertrifft in diesem Punkte alle anderen Metalle; es ist von silberweißer Farbe, wird von Salzsäure und alkalischen Laugen rasch gelöst, die Schwefelsäure greift es nur sehr langsam, Salpetersäure gar nicht an. Für Fette ist es sehr empfänglich und geht mit Phosphorsäure eine unlösliche Verbindung ein, worauf seine Verwendbarkeit als Druckplatte beruht. Der Druck von Aluminium ist ein „Flachdruck“, womit ausgedrückt wird, daß sich der Druckkörper weder erhoben, noch vertieft auf dem Druckmaterial befindet, seine Theorie beruht also auf denselben Prinzipien wie der Steinindruck, die im Besonderen auf den gegenwärtigen Eigenschaften des Fettes und des Wassers beruhen. Das Aluminium ist für heides empfänglich, läßt das Wasser jedoch nicht dorthin, wo sich Fett befindet, und umgekehrt dieses nicht, wo jenes bereits ist; es besitzt daher die Eigenschaft, daß das auf ihm vermittelst Fett geschriebene oder gezeichnete und dann mit einer phosphoräuren Gummlösung Behandelte zum Druck von vieler gleichwertiger Copien befähigt ist. Das Aluminium zeigt hierin volle Analogie mit dem Lithographiestein, aber während bei diesem die Zeichnung aus chemisch veränderter Substanz — aus fettsaurer Asphalt — besteht, die mehr oder weniger tief in die Steintmasse einbringt, hastet die fettanziehende Substanz auf dem Aluminium nur oberflächlich, ohne tiefer einzudringen und das Metall zu

Uß diesem Grunde ist es auch erfärslich, daß die Platten nach ihrer Benützung durch einfache Behandlung mit einem Säurebad für den neuen Gebrauch wieder tauglich sind, ohne an Gewicht verloren zu haben, wie dieses beim Stein jedesmal erheblich durch das bedingte Abschleifen der Fall ist.

Allgemein bekannt ist, daß schon der Erfinder der Lithographie, *Violis Genefelder* (1820), vergeblich nach einem Erfäß für den Lithographiestein suchte, auch daß schon er ein Verfahren, von Zint zu drucken, erfand, das dem heute im Gebrauche befindlichen fast gleich zu erachten ist, soweit es sich um unpräparirte Zintplatten handelt; dieses Verfahren liefert aber nach wie vor schlechte Resultate.

Die Ursache, warum man darnach trachtet, den als erprobtes Material bekannten Lithographiestein zuersetzen, ist wohl berechtigt, wenn man bedenkt, daß der Stein außer seiner vorzüglich druckfähigen Eigenchaft nur ungemeine und für den Druckereibetrieb unpraktische Eigenchaften besitzt, als daß: leichte Zerbrechlichkeit, Ungleichheit in der Qualität bei hohem Preise, auch ist es kaum noch möglich, die heute erwünschten großen Formate zu erhalten. Der Stein beansprucht ferner große Kräfte und Vorrichtungen für seinen Transport in und außerhalb der Arbeitslocale, sowie größere Lagerräumschäften, alleß Dinge, die bei unserer heutigen Geschäftss- und Raumverhältnissen immer dringender das Verlangen nach einem Erfäß laufen lassen, denn diese Uebelstände nicht anhaften.

Ußes bisher zu diesem Zweck verwendete Material, so wie deren verschiedene Verfahren, sieferten wohl mehr oder

weniger den Beweis, daß ihre Verwendbarkeit dem Prinzip nach möglich, in der Praxis aber mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, daß sie sich entweder in sehr beschämtem Gebrauch befinden oder wieder ganz verschwunden sind.

Es war daher mit Freuden zu begrüßen, daß sich technisch und capitalfhähige Männer fanden, die ein Verfahren ausarbeiteten und lange erprobt, welches durch seine dauernd guten Resultate den Beweis erbrachte, daß das *Ulmium* nicht nur die für den *Steindruck* erforderlichen physikalischen Eigenchaften besitzt, sondern auch in seiner weiteren Bearbeitung weder dem Zeichner, noch dem Drucker Schwierigkeiten bereitet. Das in dünne Platten gewalzte *Ulmium* hat eine ebenjo lange Gebrauchsduer wie 8 Cm. diese Steine, die *Umlaufungskosten* sind dagegen für mittelgroße Platten um 75 Prozent billiger; der wesentliche Vortheil liegt aber wohl in dem geringen Gewicht der Platten, wodurch sich der Druckereibetrieb leichter, überichtlicher und bequemer als bei Benützung von Steinen gestaltet. Der Quadratmeter eines 8 Cm. dicken Lithographiesteines wiegt 200 *Sgr.*, eine gleich große *Ulmiumplatte* 1 *Sgr.*; unter solchen Verhältnissen ist es leicht verständlich, daß das Verfahren, von *Ulmium* zu drucken, sich immer mehr verbreitet und hauptsächlich in den überseelichen Ländern eine willkommene Aufnahme findet.

Ugleich auf jeder *Steindruck-Hand*- oder *Schnellpreife* von *Ulmium* gedruckt werden kann, hat man doch spezielle Maschinen erfunden und gebaut, jogenannte *Rotationspressen*, bei denen die Druckplatte sich auf einem continuirlich rotirenden Cyylinder befindet, wodurch eine

doppelt so große Druckleistung erzielt wird, als auf den Steinindruck-Schnellpressen möglich war. Seit Kurzem sind sogar Rotationspressen für den Bielfarbenindruck im Betrieb, die 2—6farbige Bilder in einer Arbeitsleistung liefern.

### Der Aluminiumdruck.

Auf das Verfahren, Aluminiumplatten für den Flachdruck mit einer wasseranziehenden Schicht zu belegen, sind Patente in allen Culturstaaten ertheilt. Dieses Verfahren besteht darin, daß die auf der Aluminiumplatte befindliche Zeichnung oder Schrift mit einer phosphorsoßen Gummitlösung behandelt wird; es ist also, um mich sachmässig auszudrücken, daß Nezen mit Phosphorsoße auf Aluminium patentirt. Diese Säure ist aber absolut nöthig, um daß Verfahren einzuleiten und gute Resultate zu erzielen, die bei anderen in Anwendung gebrachten Säuren ausbleiben. Aluminium erhält nur durch die Behandlung mit phosphorsoarer Gummitlösung den für den Flachdruck nöthigen, sogenannten unlöslichen Ueberzug von leiterartig hicrostöpischen Körper, der, die Feuchtigkeit leicht anfassend, der Aufnahme von Fetten entgegensteht.

Aluminiumplatten sind an vielen Orten zu haben, aber es fehlt ihnen meist immer die nöthige Bearbeitung, um als gutes Druckmaterial Verwendung zu finden; es lag deshalb nahe, daß die Patentinhaber des Verfahrens die Urfertigung speciell für den Aluminiumdruck gefertigter Platten beorgten und mit dem Verkauf dieser Platten gleichzeitig das Recht zur Benützung ihrer patentirten Ueze abgeben.

Diese Platten sind in jeder druckbaren Größe glatt oder gefönt in einer Stärke von 1,60 Mm. zu haben, die Maschinensplatten sind außerdem noch an den Längsseiten durch eine Umbördelung verfärt.

Die Platten sind aus reinem Aluminium (über 99 Prozent) gewalzt und ohne jede Präparation, sie werden wie der lithographische Stein geschliffen, bezeichnet oder mit einem Umdruck versehen und dann geäst, wodurch sie druckfähig werden.

Eine richtig behandelte Platte hält erfahrungsgemäß mindestens ebenso große Auflagen wie der Stein aus, auch kann sie wie dieser 2—300mal von Neuem verwendet werden.

Der Druck von Aluminium bietet nicht nur dem Druckereibesitzer große Vortheile, sondern auch dem Drucker, indem er durch die bequeme, einfache und rasche Handhabung eine ganz bedeutende Erleichterung hat. Zum guten Gelingen und rationellen Betriebe eines neuen Betriebes gehören allerdings auch neue Umschaffungen und Einrichtungen, die sich aber sehr rasch rentiren.

Um in einer Steinindruckerei mit Schnellpressenbetrieb den Aluminiumdruck einzurichten, bedarf es folgender Umschaffungen:

Aluminiumplatten, Spannbloß, Gummizapfen, Säuretrog, Simssteinmehl, Schrubber, Gummifreicher, Glaspinzel, Aluminiumzange und -Ramm; ferner sind zu bereiten: Neze, Entfäuerung, Säurebad und Umschafftinstur.

### Platten.

Die Aluminiumplatten sind, wie schon bemerkt, glatt und mit feinem, mittel oder grobem Rorn erhältlich; grobe

Sönnung ist jedoch für Blätter, die umgedruckt werden sollen, nicht zu empfehlen, sondern nur für größere Arbeiten, die direct von der Originalplatte gedruckt werden. Die Blätter sollen vollständig plättlingen und dürfen weder Löcher, noch Risse aufweisen. Die Ecken müssen abgerundet und die Ränder mit der Feile gut abgeschlängt sein. Farbe und Aussehen einer gut gewalzten Platte ist füßer weiß blau, spiegelglatt.

Um Aluminiumplatten in der Schnellpresse drucken zu können, müssen sie auf eine Unterlage aufgespannt werden,




Fig. 1.

wodurch es nötig ist, die Blätter größer in der Breite zu bestellen. Um die genaue Größe leicht zu finden, nimmt man das Maß der Druckfläche des als Unterlage dienenden Spannblattes und rechnet noch 6,5 Cm. an der Breite hinzu; für die Einspannung und Umböhrung der Platte hinzuzi; diese Zugabe ist bei allen Schnellpressenplatten, ob groß oder klein, dieselbe.

### Spannblatt.

Der Spannblatt, Fig. 1, ist aus Eisen, jedoch von unten hohl, Druchhöhe 8 Cm., er ist mit einer Spannvorrichtung versehen, die es ermöglicht, die Aluminiumplatten

recht einzulegen und glatt zu spannen. Solche Spannblätter fertigt jede renommierte Schnellpressenfabrik, welcher die Modelle bekannt sind; bei der Bestellung muß man sich überzeugt haben, ob die für Steine angegebene Druckfläche sich auch für den Spannblatt anwenden läßt, derfelbe beansprucht in der Breite mehr Raum im Schnellpressenfarrer, da er an der Greifer- und Umlaufseite die Spannvorrichtung für die Platten trägt. Die Länge bleibt unverändert.

Um nun die äußerst ausführbare Druckfläche für einen Spannblatt zu einer Schnellpresse fertigen zu können, nimmt man den Abstand zwischen den gänzlich zurückgezogenen Einspannschrauben des Schnellpressenfarrers und rechnet von dem Breitmaß für die Einspannmvorrichtung und Beweglichkeit des Blattes 7 Cm. ab, für die Länge genügt 1 Cm. am Maß zu fürzen; ist also z. B. der Rahmen zwischen den Schrauben in der Breite 94 Cm. und in der Länge 106 Cm., so könnte man über eine Druckfläche von  $87 \times 105$  Cm. verfügen, wonach Spannblatt und Platten zu bestellen sind.

Für jede Schnellpresse ist ein Spannblatt nothwendig und einer für die Umdruckpresse bei gleichem Format.

### Gummivorlagen.

Für den Farbendruck in der Schnellpresse ist es unbedingt erforderlich, daß die Auftragwalzen anstatt mit Leder mit Gummii überzogen sind. Die für den Druckdruck üblichen glatten Ledervorlagen posiren das Munitum sehr bald, daß Wasser findet auf der Platte keine rechte Vertheilung mehr und die Zeichnung verliert ihre Kraft und damit ihre Haltbarkeit. Ferner sind die Ledervorlagen die

Träger vieler Sandförmern und anderer Körperchen, die aus dem Papier beim Einlegen in die Walzen fallen und dann die Platte verfräsen. Bei rauhen Lederwalzen ist das weniger zu befürchten, aber wer verfügt über mehrere Gasz Walzen für den Farbenwechsel und wie kostspielig ist das gründliche Wäschchen rauher Walzen mit Terpentin. Bei Gummivalzen spart man Zeit und Terpentin, da das Walzen rasch und leicht mit Petroleum von Statten geht.

Gut behandelte Gummivalzen halten länger wie Ledervalzen; man hat zwei Arten: solche, wo der Gummi fest um den Kern gegossen ist, und Gummischläuche, die über den mit Flanell gefüllten Kern gezogen werden. Die ersten sind, wenn auch teurer, den Schläuchen vorzuziehen, sie liegen fester auf der Platte auf und brauchen nicht unterfüttert zu werden.

Sehr größere Gummifabrik fertigt diese Walzen. Der zur Verwendung kommende Paragummi ist roth gefärbt und hat bei den aufgegossenen Walzen eine Stärke von 5 Mm.; um ihn fest auf den eisernen Walzenstern gießen zu können, wird dieser zuvor mit einer 2 Mm. starken Schicht Hartgummi von schwarzer Färbung überzogen.

Wie schon erwähnt, sind nur die Auftragwalzen der Schnellpresse mit Gummiüberzug zu bestellen, wozu die vorhandenen Lederwalzen, respektive deren Eisenkern benötigt wird. Bei Bestellung nimmt man genau mit dem Caliber über das Leder gemeißeln den Durchmesser und sendet dieses Maß mit den Eisensternen der Fabrik ein; für Schläuche muß außer dem Durchmesser auch die Länge angegeben werden, die etwa 8 Cm. länger als der Eisenstern zu nehmen ist, damit die Schläuche nach dem Hebern

ziehen, wie die Lederschläuche, an beiden Ende zugubindend sind.

Das Wäschchen der Gummivalzen gleichheit nur mit Petroleum, womit jede Farbe entfernt wird. Starf aufgetrocknete Farben lassen sich mit Schmirgelleinen und




Fig. 2.

Petroleum abreiben, ganz verrottete oder sonstwie verdorbene Walzen lassen sich abdrehen. Es ist nothwendig, die Walzen, gleich nachdem sie abgewaschen sind, mit Salz oder Magnesia einzurieben; Terpentin, Benzint u. dgl. sind für den Gummi schädlich, ebenso sind dieselben gegen directes Sonnenlicht zu schützen.

### Umgangsgefäße zum Baden der Platten.

Zum Reinigen neuer, rote alter Aluminiumplatten muß man in größeren Betrieben ein Säurebad, Fig. 2, morin die Platten 6—10 Stunden stehen lassen. Diese Gefäße sind aus säurefestem Zthon (Chamotte). Bei der Anwendung gehe man immer über das Maß seiner Platten hinaus, ist d. B. die Plattendicke  $76 \times 106$  Cm., so bestelle man ein Sphongefäß von  $80 \times 112$  Cm., bei einer Breite von 30 Cm. Zum Herausnehmen der Platten aus der Säure




Fig. 2.

benützt man eine Zange aus Stahl mit einem, woraus auch die sogenannten Räume sein müssen, welche die Platten voneinander halten.

### Bimssteinmehl und Schrubber.

Dem zum Schleifen von Aluminiumplatten zur Verwendung kommenden Bimssteinmehl ist große Aufmerksamkeit zu schenken; dasselbe muß gleichmäßig groß und griffig sein und darf kein feines Mehl mit sich führen. Das Schleifen mit der Hand geschieht mittels Filzstoffs, im Herz, Fig. 3. Es ist dies ein leichter Holzstock, im Format

von  $6 \times 14$  Cm. und 7 Cm. Höhe, der handlich abgerundet wird und dessen untere Fläche mit gewöhnlichem Biersfilz oder gebrauchtem Schnellpreßensfilz überzogen ist.

### Einrichtung.

Eine specielle Vorrichtung, wie man sich für den Miniumdruck einrichtet, läßt sich nicht geben, da die Räumlichkeiten und Verhältnisse überall andere sind.

Reinlichkeit und Wärme sind zum Eelingen des Verfahrens unbedingt nothwendig, es ist daher in den Werkstätten für eine möglichst gleichmäßige Temperatur, nicht unter 15 Grad R. zu sorgen, heiße Witterung schadet nicht. In der Mürzterei muß immer, Sommer wie Winter, über ein größeres Quantum warmes Wasser zu verfügen sein; mehrere Sattengefesse, worin die gebadeten, geschliffenen und umgedruckten Platten getrennt stehen können, sind aufzustellen. Ueber oder neben dem Schleifstisch ist eine Wasserleitung mit Gummitischlauch anzubringen, sowie unter demselben freier Ablauf. Das Säurebad placirt man in einem offenen luftigen Raum (Hof), es muß jedoch gegen große Sonne oder Fäalte geschützt werden; daß Abspülten und Reinigen der Platten aus dem Säurebad besorgt man ebenfalls bestens auf dem Hof mittels Wasserstrahl.

Die Schnellpreßens erfahren keine weiteren Umänderungen, als daß der Spannblock in den Kästen gelegt wird und daß die Gummivalzen zum Farbendruck verwendet werden.

Zum Aufbewahren der Originalplatten läßt man sich ein Holzregal mit 20 Cm. breiten und der Größe seines Platten entsprechend hohen und tiefen Fächern anfertigen, dieselben sind hinten und vorne ohne Verschluß zu lassen.

Das Regal wird am besten im Drudlocal, feineswegs im Keller aufgestellt, es beansprucht wenig Raum und nimmt doch eine große Menge Blätten in sich auf, die, systematisch geordnet, rasch und leicht zu finden sind.

### Das Säurebad.

Das Säurebad hat den Zweck, daß Muminium zu reißen; es besteht aus 1 Theil chlorfreier Salpeterfäure und 3 Theilen Wasser. Diese Mischung braucht nicht länglich genau abgemessen zu sein, es genügt, wenn man das dafür bestimzte Tongefäß drei Viertel voll Wasser füllt und dann soviel chlorfreie Salpeterfäure hinzusetzt, bis das Gefäß gefüllt ist.

Das Bäd behält bei täglicher Benützung lange Zeit, mindestens ein halbes Jahr, seine volle Wirkung und braucht auch dann nur durch einige Liter Salpeterfäure aufgefrischt werden; sollte sich durch langen Gebrauch Schmutz auf der Oberfläche sammeln, so gieße man 2—3 Liter Schwefelfäure hinein, röhre gut vom Grunde aus auf und streiche mit einem Strohwick den auf der Oberfläche schwimmenden Schmutz ab.

Das Bäd darf mit keinem anderen Metall als Muminium in Berührung kommen, weshalb auch die zum Ein- und Ausheben der Blätten zur Verwendung kommende Zange und die Fämine aus Muminium herzustellen sind. Soll das Bäd kommen alle Blätten, neue sowohl, wie solche, welche gebraucht waren und wieder verwendet werden sollen; im Sommer genügen 6 Stunden, im Winter braucht das Bäd 10—12 Stunden, um die Blätten zu reinigen.

Die Säure greift das Metall nicht an, sie entfettet und entfärbt die Oberfläche und giebt ihr eine schöne mattweiße Färbung.

Die im Bäde stehenden Blätten sind möglichst getrennt zu halten, was durch einen Ramm, wie auf Fig. 2 ersichtlich, leicht erreicht wird.

Die Blätten sind einzeln aus dem Bäde zu heben und unter Wasserprüfung gründlich mit einem Stück Filz abzureiben und dann möglichst luftig, hochkant zum Trocknen aufzuhängen. Kleine Blätten trocknet man rasch und bequem über einer Gas- oder Spirituslamme.

Feuchte Blätten dürfen nie aufeinander gelegt werden. Wenn keine Zeit ist, daß Bäd zu benützen, so kann man sich mit folgender Mischung, die allerdings das Muminium leicht angreift, ausheilen. Es werden 50 Theile Kieselfluorfäure, 30 Theile Salpeterfäure und 420 Theile Wasser zusammengeöffnet; mit diesem Säurebad-Ersatz werden die Blätten mittelst Filz und etwas Bimssteinmehl einige Minuten abgerieben, bis das Metall sich weiß färbt; nach guter Aufspülung kann die Blatte geschliffen werden.

### Das Schleifen.

Die durch das Bäd gereinigte Blatte, gleichviel ob sie glatt oder geförm't ist, wird mit Bimssteinmehl und Filz geschliffen, es ist dieses kein Umschleifen, sondern nur ein Krauhen der Blatte, damit einestheils das Fett der Zeichnung oder des Umdrutes größere Haftbarkeit erlangen kann, andertheils die spätere Präparation einen günstigeren Boden findet, als bei polierten Blätten.

Als Unterlage beim Schleifen der Blätten dient ein 3 Cm. starkes Brett, das mit einem dünnen Filz (alteß

(Cylinderbuch) besiegelt ist; für Maschinensplatten müssen diese Bretter die genaue Größe der Platten haben, da dieselben an zwei Seiten umgebogen sind. Der Zoll wird feucht gemacht, damit die Platte fest ansetzt, über Nacht darf aber keine Platte darauf liegen bleiben, sie muß abgenommen und trocken gestellt werden.

Siegt die Platte gut plan auf, so gießt man Wasser auf und überzieht sie mit dem beschriebenen Bimssteinmehl, tränkt seinen Füllschüssel in Wasser und beginnt, fräßig drückend, in stetis freitender Bewegung über die ganze Platte zu schleifen. Ein Quadratmeter Aluminiumplatte ist in einer Stunde genügend aufgerauht. Das Bimssteinmehl soll nie fein ausgeschliffen, so daß ein schwärzlicher Schlamm entsteht, sondern es muß 2—3 mal neues Bimssteinmehl aufgesiebt werden.

Das Aufsieben des Bimssteinchlammes sollte nur durch Wasserstrahl erfolgen, da durch das Hin- und Herwischen mit Schwämmen u. dgl. die feine Rörnung noch leidet, auch entstehen leicht Krähen und blauestellen. Das überschüssige reine Wasser lässt sich leicht mit einem Gummitreicher fortstreichen, wobei die Platte rasch aufgetrocknet und eine schöne matte, silberweiße Färbung zeigt. Die Platte ist nun zum Bezeichnen oder für den Umdruck fertig. Dem Schleifen, so einfach es ist, ist die größte Sorgfalt zu zuwenden; eine sauber mattgeschliffene Oberfläche ist die Grundbedingung für das Gelingen des Aluminiumdruck-Versfahrens.

### Das Rütteln.

Aluminium läßt sich nicht wie der Stein fören, man benützte deshalb zuerst das Sandgebläse für diesen Zweck,

doch ist diese Methode jetzt veraltet, seitdem man spezielle Maschinen baut, in denen die Aluminiumplatten sowohl gefördert, wie auch glatt geschliffen werden können.

Diese Rüttelmaschinen, Fig. 4, führen einen Kasten a, in welchem die Platte befestigt wird, auf diese Platte wird feiner Sand zum Rörnen gespreut und darauf eine Lage Glasflugeln b gelegt, nun gießt man mit einer Brausekanne etwas Wasser auf und setzt die Maschine in Be-




Fig. 4.

wegung. Die Glasflugeln müssen sich frei bewegen, d. h. sich auch um sich selbst drehen und nicht in Reihen hin und hergeschoben werden. Durch diese andauernde unbescherte Reibung erhält die Oberfläche ein schönes egales Rörn, wie es der Lithograph kennt gewöhnt ist. Die Zeitdauer ist circa eine Stunde. Für feines Rörn sind feiner Sand und kleine etwa  $1\frac{1}{2}$  Cm. Durchmesser habende Glasflugeln zu verwenden, mittleres Rörn erfordert etwas gröberen Sand und etwas größere Glasflugeln, großes Rörn weiterand. Der Aluminiumdruck.

Wenig Sand, viel Wasser und rasches Schütteln sind zu empfehlen.  
Nachdem die Platte geföhrt ist, kommt sie in das Säurebad, um sie von den eingebürgerten Sandförmchen zu reinigen, dann sauber abspülen und nochmals mit feinstem Glas sand und Gitschrubber etwa 10 Minuten




Fig. 5.

nachschleifen, dann wieder abspülen und möglichst über Wärme trocknen.  
Für kleinere Betriebe, wo es sich um Platten bis  $35 \times 50$  Cm. handelt, genügt auch ein vom Schreiner hergestellter wasserdichter Kasten, von  $45 \times 60$  Cm. innerem Maß bei 6 Cm. Höhe, in dem die Platte mit Reißzwecken befestigt wird, worauf wieder Sand und Glassstücke und Wasser kommt. Auf einem separaten Unterlagebrett nagelt man drei ovale Brettausschnitte von circa  $5 \times 9$  Cm.

Durchmesser und  $1/2$  Cm. Stärke, wie Fig. 5 zeigt, auflegt in jeden Querschnitt eine Glassfuge, legt den Plattenkasten, Fig. 6, darauf und beginnt heftig zu rütteln; nach Verlauf einer Stunde sind glatte Platten (schon gebrauchte Normplatten in der halben Zeit) fertig geföhrt.

Normplatten, die bezeichnet waren, sind vorher im




Fig. 6.

Säurebad zu reinigen, nachdem die Farbe mit Terpentin, eventuell Benzin befeitigt wurde.

Das Schleifen mit Bimssteinmehl in den kleinen Sandkästen ist nicht praktisch, dagegen lohnt es sehr, diese Arbeit bei größerem Platten in der Rüttelmaschine zu machen. Sand darf natürlich nicht mehr im Säften sein, da mit Bimssteinmehl zu schleifen ist und anstatt der Glassfugen müssen Glassfugen im Gebrauch genommen werden.

Dass Schleifen eines Raastens voll Platten dauert 30—40 Minuten.

Es ist zu empfehlen, nie mehr Platten zu schleifen oder zu tönen, als in den nächsten Tagen gebraucht werden, oder aber die Platten, wenn sie schon sehr lange angefertigt waren, kurz vor dem Gebrauch eben mit der Sand zu über schleifen.

### Die Zeichnung (Lithographie).

Das Zeichnen auf Luminiumpfatten bietet dem Künstler feinerlei Schwierigkeiten, ein geübter Lithograph arbeitet ebenso sicher und rasch darauf wie auf Stein, so daß er einige Uebung erhalten. Alle Arten der Lithographie, außer der Gravur, sind auch auf Luminiumpfatten anwendbar, und ist es auch hier, wie beim Steinzeichnen, nur die Geschicklichkeit des Zeichners, welche das Beste oder weniger Gute schafft.

Ein sehr empfindlicher Mangel der Luminiumpfatte liegt in dem Umstände, daß sie sich schwieriger wie der Stein mit dem Schaber und der Radel bearbeiten läßt; dennoch ist bei geschickter Führung dieser Werkzeuge Manches zu erreichen, wenigstch es daß Rathjamte ist, sich seine Urtheit so einzurichten, daß das Schaben und Stechen während des Zeichnens vermieden wird. Größere Correcturen werden nach den ersten Wödrücken besorgt, sie sind dann leicht zu machen, was beim Stein ausgegeschlossen ist. Während der Arbeit muß mit peinlichster Sorgfalt jede fettige Verunreinigung der Platte, d. B. durch Fingergriffe, vermieden werden, da daß beim Stein übliche

Reinigen durch Schaben und Wegäben nur von sehr beträchtlicher Unnendbarkeit ist.

Diese Eigenthümlichkeiten werden aber durch die Härte und Widerstandsfähigkeit des Metalles bedingt, und gerade diesen verdankt die Luminiumpfatte anderseits wieder ihr günstiges Verhalten während des Drudes.

Zum Borreifßen oder Stifziren benütze man nur ganz weichen Bleistift oder Conte freide, für große Urtheiten Röthelbogen gefertigt werden, für indirekte Rauten ist ein Röthelbogen zu verwenden; gerigte Gelatinepauken, die mit feinstem pulverisiertem Röthel und Miloriblau eingetrieben sind, lassen sich trocken auf die Platte überziehen. Ein Temperaturwechsel verdriht die Urtheit nicht, wie diejen bei Steinzeichnungen häufig der Fall ist.

Zur Urfertigung druckbarer Zeichnungen sc. auf Luminiumpfatten bedient man sich ganz desselben Materials wie in der Lithographie üblich, also lithographischer Kreide und Tusche, wie sie im Handel vorkommen und sich den Wünschen und Urtheiten des Zeichners anpassen.

Beim Zeichnen und Punktiren mit der Feder ist darauf zu achten, daß die Feder nicht bricht und die Tusche fett und saftig auf die Platte fließt. Für Kreidezeichnungen ist es von Vortheil, erst mit harter Kreide zu unterlegen und nur die Schattenpartien und Liefen mit weicher Kreide auszuführen.

Seine, leichte Urtheiten sind am besten mit Copalkreide auszuführen, womit aber nicht gelegt sein soll, daß nicht mit allen Sorten Kreide zugleich eine Zeichnung fertig zu machen ist, es kommt dieses ja mehr oder weniger auf die Arbeitsmethode des Zeichners oder Künstlers an; selbst

dass beim Stein übliche Werkeiten mit einer Tafellette oder das Züsüfchen mit Baumwolle oder Leder und weichster Kreide ist sehr gut anwendbar, nur sind die Partien, die frei bleiben sollen, vorher mit einer Gummislösung abzudecken.

Bei kombinierten Feder- und Kreidearbeiten verwendet man keine zu weiche Tusche, diejelbe setzt sich beim Ueberzeichnen an die Kreide spitze, wodurch die Tuschfläche leicht blind wird und die Kreidepartien verschmieren. Wie schon erwähnt, ist das Züsüfchen zu dünner Partien, das Krähen und Chaben zu vermeiden, solche Correcturen erscheinen später auf dem Druck selten in der beachtigten Stärke und Reinheit; sind aber Correcturen unumgänglich, so sollte nur durch einfache oder getrenzte Strichlagen aufgehellt werden und nicht durch Anstreichen der Zeichnung. Die Spritzmanier, ob nun mittelst Kürbrush, Bürste oder mit einem anderen Instrument hergestellt, lässt sich sehr gut auf Ullinium verwenden, solange sie mit Geschick hergestellt und nicht zu dicht gearbeitet wurde. Nach hier kann vor oder zwischen der Farbe mit sarem Gummi abgedekt werden, um die verschiedensten Tonabstufungen zu erhalten, genau wie es beim Stein üblich.

Außer diesen allgemein gebräuchlichen Manieren ist es auch möglich, auf Ullinium eine Art Salzbouzezeichnung in Lavirmanier mittelst Pinsel und dünnflüssiger Tusche auszuführen. Um solche getuschte Zeichnungen herzustellen, reicht man die Tusche trocken auf eine flache Schale und lässt dieselbe mit Milch und Reissung mittelst eines Stoßpöpfels ziemlich schaum auf, lässt aber am Rande der Schale ditere Tusche stehen. Eine zweite Schale mit etwas Milch dient zum Verdünnen, um die leichten Töne anzulegen, die Zeichnung ist dieselbe wie beim Quadratiren auf Papier;

für die Ulliniumplatte ist ein mittleres Horn nötig. Nach Anlage der ersten leichten Töne ist es angebracht, dieselben mit einem weichen Ledersappen zu überreihen, bevor man weitere Töne einsetzt. Die fertige Tuschezeichnung wird gut talcumirt, mit feinstem Störnland bespreut und dann mit einem Leimwandhalten leicht freisätzlich überrieben, bis sich eine ganz schwache Matirierung der Zeichnung einstellt. Der Sand wird nun gründlich mit einem Pinsel abgestaubt, nochmals die Platte mit Salzum abgerieben und dann geägt. Vor dem Druck sind diese Zeichnungen nur mit Serpentin scharf auszuwaschen und mit einer feinen Stomaderalze zu drucken. Für den Umdruck oder den Druck auf Schnellpreßen eignet sich diese Zeichnung nicht, sie ist nur für den Sunföldruck geeignet.

Schließlich sei noch erwähnt, daß man eine Bleistiftzeichnung, auf Ullinium ausgeführt, drucken kann, allerdings mehr als etwa hundert Ubbige hält eine solche Originalzeichnung nicht aus. Die Ubbriüde machen aber immer, wenn in geeigneter Farbe gedruckt, einen sehr guten, jedenfalls aber originalähnlichen Eindruck.

Die Ulliniumplatte muß für diesen Zweck vorher, ehe man darauf zeichnet, geägt werden, die Ueße wird mit einem Sappen scharf abgewiecht und die Platte dann getrocknet. Setzt man die Zeichnung mit harten Bleistiften Nr. 5 oder 6 H mit energischen Strich ausgeführt werden; garte Striche, welche die Tusche nicht durchbrechen, werden im Druck nicht sichtbar. Nach Fertigstellung der Zeichnung wird die Platte mit Acetonäthrinctur (Firrage) überstrichen, getrocknet, mit Wasser abgewaschen, dann eingewalzt, gummirt und ist zum Umdruck fertig.

Wie alle bisher angeführten Techniken auf Minium gute Resultate liefern, so auch die neuerdings wieder in Aufnahme kommenden Tangriplatten zur Herstellung von Lönen für Schwarz- und Farbenplatten. Dieses Principe des Umdruckes beruht bekanntlich auf dem Prinzip des Umdruckes, und stehen die damit hergestellten Löne, vorausgesetzt, daß die Übertragung mit den Tangriplatten richtig gemacht wurde, einem guten Umdrucke nichts nach.

### Kette und Kugeln.

Zur Bereitung der Miniumlängen wird 85prozentige Säurpflüssige Ortho-Phosphorsäure verwendet; um sie für die Herstellung geeigneter zu machen, verdünnt man dieselbe mit Wasser bis auf 20 Prozent, was mittels Standglas und eines Kräometers genau zu messen ist. Die nötige Gummilösung ist die in den Druckereien übliche, gewöhnlich 50 Gr. Gummii zu 500 Chem. Wasser; diese Lösung muß durch ein feines Sieb gegossen und alle Rückstände entfernt werden.

Auf 10 Theile dieser Gummilösung giebt man 1 Theil 20prozentiger Phosphorsäure, schüttelt das Ganze gut durcheinander und giebt noch einige Tropfen rother Tinte zur Färbung hinzu, um eine Berthechzung mit reinem Gummi oder einer anderen Präparation zu vermeiden.

Die Kette soll möglichst einen Tag vor Gebrauch angesetzt sein, auch kann man sie für schwache Zeichnungen zweckentsprechend mit Gummi verdünnen.

Die zum Lönen fertige Zeichnung, sogenannte Originalplatte, wird möglichst leicht erwärmt und dann mit Calcium abgerieben, womit erreicht wird, daß sich Lasure

und Freide nicht zu leicht beim Auftragen der Kette lösen und verwischen.

Von der Kette gießt man so viel, daß zur Bedeutung der Platte nötig erscheint, auf eine leere Stelle oder am Rande der Platte und vertheilt die Lösung mit einem weichen, feuchten Schwämmpchen strichweise über die ganze Zeichnung; daßelbe geschieht nochmals über quer, dann drückt man den Schwamm aus und nehme durch Nachstreichen die Kette wieder zurück. Diesen Vorgang wiederholt man so oft, bis nur noch ganz wenig auf der Platte verbleibt; den Rest wischt man dann mit einem halbfeuchten weichen Lappen glatt und trocknet die Platte. Der Gebrauch eines Pinsels ist unthunlich, derselbe bringt zu viele Kette auf die Platte, auch kann man die verbrauchte Kette nicht gründlich damit zurückholen.

Erwähnenswerth ist noch, daß zu schwach geigte Platten immer noch durch angemeisenes Nachhäben zu retten sind, während zu stark geigte Zeichnungen, wie Umdruckrettungslos verloren sind. Bei Zeichnungen ist die Platte dann zu entfäubern und das Fehlende zu ersetzen, Umdruck aber macht man lieber gleich neu.

Das Lönen von Korrekturen und der Umdruck ist in den betreffenden Altbüchern behandelt.

### Umdruck der Zeichnungen.

In der Umdruckerei muß warme Temperatur vorhanden seyn, sowie eine Wässerbürkung vorhanden seyn, am besten ein Schleifstroß mit darüber befindlichem Wasserstrahl, an dem ein halber Meter Gummitischlauch aufgesetzt ist. Für den Druck können schwarzer oder tiefer farbiger Kornzeichnungen sind Ledermalzen zu benützen, in allen an-

anderen Fällen ist einer Gummidrucke der Vorzug zu geben. Zum Zischen von Formplatten ist ein Schwamm nötig, für glatte Platten feines Nesselfuch oder Molton. Was die Zubereitung der Farbe anbetrifft, so ist es Sache des Andruckers, daß Richtiges zu treffen, eine furze mittelstarke Farbe wird meist das Richtige sein. Beim Buntabdruck ist es von Vortheil, sich auf ein ruhiges, gleichmäßiges Einwalzen zu beschränken und keine gefüllten Stellen abdrücken zu wollen, die später der Maschinendruck doch nicht lösren kann. Für große Lampplatten schaffe man große Walzen an, die mehr Farbe tragen, die kleinen Walzen geben die Farbe rasch ab und durch das dadurch mögliche viele Ein- und Herdwälzen verliert der Farbton seine Reinheit und sieht auf dem Abdruck schmutzig aus; überhaupt ist es beim Abdruck der hellen Töne unerlässlich, der Walze nach jede im Abdruck neue frische Farbe zuzuführen. Man erreicht dieses am einfachsten dadurch, daß man einen Theil der angemischten Farbe oben am Kopf des Farbsteines auseinanderstreicht und jedesmal beim Aufwalzen mit der Walze soviel Farbe mit fortnimmt, als für einen Abdruck nötig ist, ähnlich wie dieses bei der Schnellpreß der Fall ist. Nach 2—3 Abdrücken spachtelt man die unten am Farbstein angekammelte schmutzige Farbe ab; nur so erhält man die hellsten Farbtöne gleichmäßig und rein in der Nuance.

Das Abdrucken geschieht von kleineren Originalplatten im Allgemeinen in der Handpreß (jede Steindruckpreß ist geeignet); als Unterlage dient ein glattgeglätteter Stein oder ein Eisenfundament ohne jede Spannwörrichtung, da die Formate immer wechseln. Eine peinliche Sauberkeit muß zwischen Platte und Unterlage herrschen, indem jedes Sand-

torn, selbst Baumwollfäden, sich während des Druckens in das Metall eindrücken und eine Erhöhung auf der Oberfläche der Platte hervorbringen, welche leicht Farbe annimmt.

Um eine genügend feste Verbindung zwischen Platte und Unterlage herzustellen, feuchtet man letztere etwas an. Es ist selbstverständlich, daß alle Zeichenplatten nach dem Zeichnen, bevor sie in irgend einer Farbe abgedruckt werden, in schwarzer Farbe einzuwäzeln sind, um sich genau über die Wirkung und Druckfähigkeit der Zeichnung überzeugen zu können. Zu diesem Zweck muß sie ausgewaschen werden, d. h. die Linsche oder Kreide, womit die Zeichnung oder Schrift angefertigt war, muß entfernt werden und gleichzeitig eine Art Fixage an deren Stelle treten, die den Bestand der Zeichnung sichert. Diefem Abschluß neuen neuer Linsch-, Kreide- oder Umdruckplatten ist ein besonderer Werth beizulegen, da durch das Umlegen der Kreide, Linsche oder Umdruckfarbe in eine fettriche Harzsäcße dem Druckkomplex eine große Widerstandsfähigkeit und Salzhärkeit gegeben wird.

Die Bereitung der zum Abdrucken benötigten Sinctur ist folgende: In einem circa 6 Liter fassenden Topfe läßt man an einem warmen Orte 500 Gr. gepulverten frischen Asphalt in 1 Liter Serpentin, ferner schmilzt man über gelseinem Feuer 150 Gr. gelbes Wachs, 200 Gr. venetianischen Serpentin und 50 Gr. Theerfett zusammen und röhrt es zu dem gut gelösten Asphalt. Das Ganze wird dann noch mit 3 Liter Serpentin verdünnt, um es für den Gebrauch fertigzutstellen.

Das Abdrucken mittels dieser Sinctur geschieht immer über die Linsen oder Gummlösung ohne Hinzuthalten

von Wasser. Auf die gut getrocknete Platte wird ein wenig Auswaschflichtur gegossen und mit einem weichen trockenen Lappen derartig verrieben, bis alle Tinte oder Farbe abgelöst ist und alles als eine braune Fläche erscheint; dann erst wählt man die ganze Platte sauber mit Wasser ab, wobei nun die mit Asphalt bedekte Zeichnung sichtbar wird. Die ganze Sache ist ein einfacher Kunstgriff, ohne den aber der Ullminiumdruck in vielen Fällen kaum verwendbar wäre. Für späteres Auswaschen der Platten verwendet man nur Terpentin.

Sitzt die Platte von der Fettschicht gereinigt, wählt man mit dem Lappen über und walzt die Zeichnung wie üblich ein, was bei richtiger Anwendung der Tinctur immer ein befriedigendes Resultat liefert. Fingergriffe und sonstiger Schmutz ist leicht mit Radirgummi, Flecken in der Zeichnung mit einer Rießfeder und etwas Klebefalz zu entfernen; diese gereinigten Stellen sind dann mit einem in Neige getauchten Pinsel zu übergehen, bevor man die Platte leicht gummirt.

Beim Gummiren soll immer eine recht dünne Schicht aufgetragen werden, was am besten durch Nachwischen mit einem halbfeuchten Lappen zu erreichen ist.

Nachdem der Gummi trocken, wird abgewaschen, die Zeichnung mit Terpentin ausgewaschen und mit der für den Druck bestimmten Farbe wie üblich eingewalzt und zum Umdruck gebracht.

Bei Unterbrechungen ist darauf zu achten, daß das Wasser nicht auf der Platte antrockne, es entstehen dann leicht runde Künftchen, die Farbe annehmen und nur unter einer gründlichen Behandlung mit Gummi verschwinden.

Bei längeren Stillstand ist es überhaupt das einfachste, die Platte zu gummiren.

Sitz der Umdruck beendet, so wählt man am besten wieder mit Tinctur aus, malzt darüber mit Waschfarbe ein und gummirt. Zugeflekt dürfen die Platten nicht werden, sondern man talcumirt über den Gummi, legt Zwischenpapier zwischen die einzelnen Platten und hindert die Zusammengehörigen in ein Palet, daß dann im Schrank Aufnahme findet.

Die beim Umdruck, wie überhaupt die beim Druck von Ullminium zur Verwendung kommenden Farben und Firniße sind dieselben wie beim Steinindruck; die Ullnahme, daß nur mit besonderen Farben und entfettertem Firniß von Ullminium gedruckt werden können, hat die Praxis längst widerlegt.

### Correcturen.

Correcturen bieten auf Ullminium durchaus keine Schwierigkeiten, es lassen sich aus den schon geätzten und gedruckten Platten nach Belieben kleine oder große Flächen der Zeichnung entfernen und von neuem dauerhaft zeichnen oder darauf umdrucken.

Zu allen Fällen, wo an einer Zeichnung Veränderungen vorgenommen werden sollen, ist die Platte gefest und scharf in Federfarbe zu setzen und leicht zu gummirn, dann wird die Zeichnung wie beim Umdruck über den Gummi ohne Wasser mit der Waschfarbefirniß ausgetrocknet. Damit die Zeichnung besser sichtbar bleibt, legt man ein wenig Umdruckfarbe der Tinctur bei, trocknet gut und spült die Platte peinlich sauber ab. Die ganze Zeichnung muß nun in schwärzlich-braunem Ton sichtbar

fein und wird zum Überfluß nochmals durch Abreiben mit Salzum gehäuft.  
Sind nun gröbere Flächen gänzlich zu entfernen, so benutzt man concentrirte Schwefelsäure, welche mit einem Glaspinsel (gepolntenes Glas) auf die betreffende Stelle aufgetragen wird; nach drei Minuten spült man unter Wasserstrahl rasch ab, wonach die Stellen rein weiß erscheinen, ohne daß das Metall angegriffen ist. Für kleine Punkte, Sinten &c. bedient man sich besser einer Röschung aus 2 Scheiben Kleieals (Dralsfüre) und 1 Scheil Terra di Siena, die mit Wasser verdünnt in einem Haarpinsel, Stiefeder oder selbst in einer Reißfieder gebraucht werden kann. Soll diese Röschung auf der Platte angerodnet und dann durch Wasserpräpulsion entfernt, so sind auch die hiermit bestupften oder bezeichneten Stellen von dem vorher darauf befindlichen befreit und daß reine Metall ist bloßgelegt.

Sollen diese so entfernten Stellen nicht wieder beschriftet werden, so ist die Platte zu äben und zu gummirn, andernfalls übergießt man die ganze Platte mit einem Entfäuerungsmittel, das mit einem Baumwollbauschen etwa fünf Minuten zu bewegen und dann abzuwaschen ist. Das Entfäuerungsmittel stellt man her aus 4 Scheilen Dralsfüre mit 96 Scheilen destillirtem Wasser. Eine hiermit präparierte Platte kann wie eine frisch geschliffene Platte heil und überzeichnet werden, auch können Rostertöne darauf übergedruckt werden mit einer Sicherheit, wie es beim Stein nicht möglich ist. Sind die gewünschten Veränderungen gemacht, so talcumirt man, abt, gummirt und troctnet, wäscht mit Ammoniaktinctur aus und wascht ein. Derartige Correcturen lassen sich mit Erfolg auf einer und derselben Platte und Stelle wiederholen,

ohne Spuren auf dem Metall zu hinterlassen, da die angewandten Säuren das Muminium wohl entfetten und entfäuren, aber nicht angreifen.

### Der Matschdruck.

Der Matsch oder Binddruck auf Muminium muß indirect durch Gimpudern hergestellt werden, da die geringste Fettspur mitdrückt, weshalb auch darauf zu achten ist, daß die Überläufe, welche zum Gimpudern dienen, mit Farbe nicht überföhrt werden, da sonst der Druck durch das Matschpulver dringt und beim Bindruden sich auf die Platte überträgt. Wls gutes Matschpulver hat sich bewährt: 2 Scheile feinst gepulverte Terra di Siena mit 1 Scheil Frankfurter Schwarz gut durcheinandergehüttelt. Der Bindruck für den Matsch wird auf recht glattes, gut latiniertes Papier gemacht, das Pulver ist in die Mitte des Bindrudes zu schütten und durch Schütteln überall hinzubewegen, daß überflüssige Pulver wird durch rückföhiges Beflocken des Papiers entfernt. Es können mehrere Bindrude in Borrrath gemacht werden und eingepudert liegen bleiben. Der Matsch erfolgt auf trockener Platte; sollte einer zu stark gerathen sein, so kann er mit reinem Wasser und weichem Pinsel heller gemacht werden, die Platte ist dann rasch zu trocknen. Von einem Abreiben der Platten mit Benzin u. dgl. ist abzurathen, da davon häufig Schmutzränder entstehen.

### Photo-Algraphie.

Für directe Uebertragungen von Photographien in Strich- oder Halbtön eignet sich das Muminium weit besser als der Stein, auch ist es erst durch die Einführung

des Ullmanniumdrudes möglich geworden, größere directe Copien tadelloß auszuführen.

Das Verfahren selbst ist höchst einfach, vorausgelegt, daß die Einrichtung einer gänzlich staubfreien Duntelfammer mit Copirrahmen, Entwickelungsschalen, Rotierapparat u. c. vorhanden ist.

Für die Copirung wird ein gläsernes, in den Lichtern gut gededes, verfehrt Negativ benötigt, dessen Herstellung jeder Reproductionsphotograph besorgt.

Von den verschiedenen Recepten und Verfahren zur directen Uebertragung dürfte wohl dasjenige des F. L. Regierungsrathes Fr. F. die höchsten Anforderungen befriedigen. Das von ihm vorgeschriebene Präparat zum Lichtempfindlichmachen der Aluminiumplatte besteht aus Leim, Ullmann und doppeltchromsaurem Ammoniak. 25 Gr. Sörlner Leim werden zerkleinert und in 150 Gr. Wasser durch mindestens 12 Stunden quellen gelassen, 3 Gr. Ullmann (getrocknetes Eiweiß) werden in 30 Gr. Wasser gelöst. Wenn der Leim genügend Wasser aufgenommen hat, wird er in einer Abdampföhre in heißes Wasser gestellt, bis er vollkommen flüssig ist. Rothen darf der Leim nicht, weil hierdurch zu viel Wasser verdunstet und die Lösung verdüst würde. Wenn der Leim gut flüssig ist, wird daß gelöste Eiweiß zugegeben und fleißig gerührt, bis sich kleine weiße Klöckchen bilden, was in 3—5 Minuten der Fall ist. Hierauf wird durch Baumwolle filtrirt. Weiter werden 12 Gr. Ullmann in 60 Gr. Wasser gelöst, ebenfalls durch Baumwollefiltrirt und das Präparat zum Uebergießen der Platten wie folgt zusammengesetzt: 30 Gr. von dem gelöschten Leim, die 12 Gr. Ull-

min in 60 Gr. Wasser gelöst, 500 Gr. Wasser, in welchem 6 Gr. doppeltchromsaures Ammoniak gelöst wurden.

Hiermit erhält man eine trübe Flüssigkeit, welche lange durch Filterpapier filtrirt werden muß, bis dieselbe klar goldgelb geworden ist, dann ist sie zum Gebrauch fertig. Das Präparat ist in einer gelben Flasche an einem fühlten Drite aufzuhbewahren, wo es sich 10—14 Tage hält.

Bevor die Aluminiumplatte mit dieser Lichtempfindlichen Flüssigkeit übergossen wird, ist sie mit reinem Wasser so lange abzuwaschen, bis sich keine Luftblasen mehr zeigen; man läßt man das Wasser abtropfen und übergießt dieselbe noch nach zweimal mit dem Präparat in der Duntelfammer, beim zweiten Mal läßt man ablaufen. Das Uebergießen geschieht in der Art, daß man von der Lösung ein wenig in einer Eife aufgießt und dieses durch Bewegung der Platte überall hinfließen läßt, was bei der feuchten Platte nicht schwierig ist. Luftblasen und Staubsäden sind ängstlich zu vermeiden, da dieselben oft eine ganze Arbeit in Frage stellen.

Sit die Platte zweimal übergossen, so wird sie über eine Spiritus- oder Gasflamme solange hin- und herbewegt, bis die Schicht ganz trocken ist. Um besten geist dieses Vorhaben vermittelst eines Drehapparates. Nach dem Erfalten wird die Platte mit dem Negativ in den Copirrahmen gelegt und dem Lichte ausgesetzt; bei guter Sonne braucht nur 1—3 Minuten, je nach Beschaffenheit des Negativs, copirt zu werden.

Sodann nimmt man die Platte in der Duntelfammer aus dem Copirrahmen und reibt sie mit einer dünnflüssigen Tieffarbe kräftig ein, bis sie gleichmäßig und dünn überzogen ist. Diese Tieffarbe stellt sich aus 500 Theilen Wasser aus Landt. Der Ullmanniumdruck. 3

waichtinctur und 20 Theilen Umdruckfarbe, mit einigen Tropfen Lavenholz vermisch't, zusammen.  
Wenn die Farbe auf der Platte angetrofft ist, wird die Platte in eine Schale mit reinem Wasser gebracht und unter Wasser mittest eines Baumwollhantchens leicht überwisch't, wobei sich die nicht belichteten Stellen lösen und das Bild zum Vortheile kommt. Nach vollendeter Entwicklung wird die Platte gut abgespült und getrocknet, um nochmals dem Connenticht, etwa eine halbe Stunde, ausgesetzt zu werden. Sezt dann die Platte mit einer Lösung von 100 Theilen Gummi und 2 Theilen 20procentiger Phosphorsäure geäst werden, wonach mit der Walze einzuschwären ist; erscheint das Bild in allen Theilen frästig, so kann es mit der gewöhnlichen Reize nochmals übergangen werden, bevor die Platte gummiert wird. Nach einiger Zeit kann die Platte wie gewöhnlich zum Druck gegeben werden.

### Der Umdruck.

Für den Umdruck auf Uminium kann jedes bisher in der Druckerei verwendete Material benutzt werden, auch können die Umdrucke angerieben oder angewalzt werden, es ist aber besser, sich nachfolgender Methode zu bedienen, sie führt rascher und sicherer zum Resultate und wird überall dort, wo der Uminiumdruck Eingang gefunden, mit bestem Erfolge angewandt.

Das Verfahren der Uebertragung der vom Original gezogenen Abdrücke ist genau dasselbe wie beim Steindruck, nur in der Fertig-, respective Druckhermachung der umgedruckten Zeichnungen oder Schriften ist eine neue Methode anzuwenden. Es ist deshalb gleichgültig auf welches Papier,

ob trocken oder feucht die Ubdüge gemacht sind und ob dieselben auf Karton oder Zint aufgeschobt wurden.

Um einfacheren ist natürlich der Umdruck mittelst feuchter oder halbfeuchter Papiere, da die Platte dadurch trocken bleibt kann. Für die Gelsatinpapiere, sowie für die transparenten Papiere ist ein gleichmäßiges, sehr geringes Umschichten der Uminiumplatte nothwendig; zu viel Feuchtigkeit verhindert, daß die übertragene Farbe fest an das Metall anhafet, in Folge dessen beim späteren Waschen und Einwaschen die Flächen ungedeckt erscheinen und beim Fortdruck der ganze Umdruck allmählich schwindet. Von einem richtig hergestellten Umdruck auf Uminium lassen sich dagegen größere Aufdrüge drucken, als es von Stein möglich ist, mangelhafte Umdrücke sollen nie zum Fortdruck gegeben werden, da dieselben sehr rasch ganz untauglich werden.

Uminium hat die Eigenthümlichkeit, daß schon Umdrüsse, mit reiner Federfarbe gemacht, gute, dauerhafte Platten ergeben; jedenfalls ist zu empfehlen, keine zu fette Umdruckfarbe zu verwenden.

Die Theerpräparate sind als Beimischung  $\frac{1}{5}$  zu  $\frac{4}{5}$  guter fester Federfarbe, das Beste für diesen Zweck.

Die Originalabdrücke müssen recht satt in der Farbe, bei grösster Schärfe, gemacht werden; ein Ausquetschen ist auf Uminium nicht so leicht zu befürchten; nur auf feuchtem Papier kann man verhältnismäßig magere Umdrähte verwenden.

Die für den Umdruck bestimmte Platte muß beiderseitig vorgfältig vom Simssteinmehl u. dgl. gereinigt werden, bevor sie für den Umdruck gebraucht wird. Bei Umdräufen für die Maschine sind die Platten in den Spannblock zu

Spannen, für kleinere Platten genügt eine einfache Stein- oder Eisenunterlage.

Das Ueberziehen des Umdruckbogenes gleichheit genau wie beim Stein, durch mehrmaliges durch die Kreise ziehen und Anfeuchten des Bogens.

So bald der Umdruckbogen genügend durch die Kreise gezogen, was ja jedem Umdrucker bekannt ist, gieße man warmes Wasser auf die Platte, weiche Papier und Strichmasse los und spülle solange mit Wasser nach, bis die Platte gründlich sauber ist, welche mit einem weichen, reinen Lappen nach und wieder räsch trocken.

In diesem Zustande ist nun die Platte am empfänglichsten für Correcturen, die mit Tusche oder Freide zu machen sind; ist die Platte dagegen einmal gummirt gewesen, so hält kein Fett mehr eine Correctur und müßte die Platte erst wieder entfärbt werden.

Sind die Correcturen gemacht, so gummirt man die Platte sehr dünn, welche nöthigen Falles in diesem Zustande einige Tage, ohne Schaden zu nehmen, stehen bleiben kann.

Sit der Gummi angetrocknet, so wählt man den Umdruck unter Gummi ohne Wasser mit der Waschhinterlatur aus; nachdem alle Farbe aufgelöst und die Tinctur getrocknet ist, spült man mit Wasser den Gummi mit der Tincturhinterlicht sauber ab, die umgedruckte Zeichnung erscheint alsdann im brauner Farbe scharf und gesetzt.

Nebst kann die Zeichnung angewalzt werden; Federfarbe, der etwas Umdruckfarbe zugefügt wurde, ist hierfür zu verwenden. Der Umdruck nimmt die Farbe leicht an, sollte hier und da ein weißes Rünftchen zugumachen sein oder ein Strichelchen fehlen, so kann das schon jetzt mit

einem harten Bleistift nachgemacht werden; diese Stellen sind mit Farbe zu betupfen, bevor sie eingewalzt werden. Schnitz oder Stellen, die fort müssen, entfernt man mit Radiergummi, Holzfohle oder mit Bimssteinmehl und Filz, auch kann man mit Schwefelsäure reinigen, wobei aber größere Vorsicht nöthig ist.

Sit der Umdruck perfect, so wird er mit Talcum eingekriechen und in bekannter Manier mittels Schwamm gestützt. Die Hebe ist sofort abzuwaschen und die Platte zu gummirn.

Nachdem der Gummi trocken, kann der Umdruck nach Belieben gleich oder später mit Terpentin, wie beim Steindruck, ausgewaschen und eingewalzt werden.

Es ist bekanntlich von großem Vortheil für den Steindruck, wenn die Umdrücke nicht gleich zum Druck gelangen, immer einige Platten fertig im Vorraath zu haben; bei den Ummimumpfatten, die so wenig Raum einnehmen, ist dieser Vortheil leicht zu erreichen und auszunützen.

Um Vorstehenden ist der Umdruck im Allgemeinen für Feder-, Freide- und Gravurarbeiten beständelt, es bleiben nun noch einige specielle Uebertragungsarten zur Deutung übrig.

Beim Uebertragen von Autographien hängt der Erfolg, wie auch beim Steindruck, von der Güte des Originals ab. Zum Schreiben oder Zeichnen benütze man nie abgestandene autographische Tinte, lieber frisch hergestellte lithographische Tusche oder mitthe beides zusammen; erforderlich ist, daß die auf Papier gemachten Striche nach dem Trocknen noch glänzen.

Als Papier benütze man nur gut geleimte Sorten, für Rauen und Rüne Flanzenpapier, kein Delpapier; am

sichersten drückt jedoch das mit einem Kleisteransatz präparierte autographische Papier um.

Zu vermeiden ist, daß die Zeichnungen zc. zu oft werden, d. h. zu lange liegen bleibent, ehe sie übergedrückt werden, auch ist für größte Reinlichkeit zu sorgen, da selbst vorher unsichtbare Fingergriffe später auf dem Umdruck sichtbar werden, respective Farbe annehmen. Originale auf unpräpariertem Papier legt man solange zwischen feuchte Maculatur, bis alle Schriftzüge feucht glänzen, dann nimmt man den Bogen heraus und läßt das Papier etwas trocknen, damit beim Überziehen nicht zu viel Feuchtigkeit auf die Blatte gebracht wird, wodurch die Zeichnung leicht unscharf werden kann. Autographien auf geschriftem Papier bedürfen nur eines ganz geringen Grades von Feuchtigkeit, es genügt meist, nur die Aluminiumplatte anzuseuchen.

Die Einrichtung der Blatte, Spannung zc. soll während Aufziegen des Bogens besorgt werden, damit der selbe rasch aufgelegt, sofort durch die Preisse gezogen werden kann, was mehrere Mal bei gleicher, aber kräftiger Spannung geschehen kann, wenn man als Decklage einen mit Terpentin angestrichenen Bogen benutzt. Das Lösen des Umdrucks Bogens muß ohne Wasser, also durch Abreißen geschehen. Zeichnungen, die schon lange auf dem Papier, lassen sich am besten auf gewärmte Blätter überziehen. Nach dem Lösen des Papiers muß der Strich trocken, bevor gummiert wird.  
Sollten kleine Correcturen vorzunehmen sein, so geschieht das am besten jetzt, indem man die Striche durch die dünne Gummidicht mit einem harten, sehr spitzen Bleistift (5 H) nachzieht, so daß das klante Metall sichtbar wird;

diese Stellen sind dann einfach mit Gummidichtlack zu überstreichen, um drückbar zu werden. Zeichnungen auf Normpapier, sowie Gelatinepausen werden genau wie auf Stein übertragen, müssen dann gut angewärm werden, damit sie nicht beim Gummiren verwischt werden, monach sie, wie angegeben, mit der Gummidichtlack wie jeder Umdruck weiter zu behandeln sind.

Bei S a n t o g r a p h i e, respective Reductionen mit der Gummidicht, ist die Originalplatte auf eine feste Unterlage aufzufüllen. Man nimmt zu diesem Zwecke einen glatten Bogen Papier im gleicher Größe der Blatte und klebt ihn fest auf die Unterlage von Stein oder Eisen, überstreicht den Bogen nochmals mit Gummi, legt die Blatte darauf und beschwert sie fürze Zeit; nach 10—15 Minuten ist sie soweit befestigt, daß man von ihr Abzüge auf die Gummihaut machen kann, ohne die Blatte beim Heraufen der Haut hochzuziehen.

Zu die zum Pantographiren von Aluminium zu verwendende Unstrichmasse sind einige Tropfen Glycerin zu nehmen. Die wiederum auf Aluminium übertragene Substitution wird, wie vorzeitig beim Umdruck beschrieben, weiter behandelt.

Der S i c h t d r u c k dürfte in der Chromographie, ganz besonders in Verbindung mit dem Aluminium, für die Zukunft ein nicht zu unterschätzender Factor werden.

Dieses Verfahren kann sowohl zur Herstellung von Farbplatten, wie auch als Schluß- oder Zeichensplatten angewendet werden. Die Brauchbarkeit des Sichtdruckes in der algraphischen Technik liegt nun darin, daß ein für den Umdruck, wie für den nachherigen Druck brauchbares

Korn, welches dem einer Kreidezeichnung nahekommt, erzielt wird. Die Bildung dieses Kornes geschieht erfolgt, wenn der Lichtdruckpräparation ein formbildendes Reagens beigebracht wird.

Soll irgend ein Gegenstand reproduziert werden, so hat man davon eine photographische Aufnahme zu machen, wonach dann unter Zuhilfenahme des Lichtdrucks ein für den algraphischen Druck brauchbares Bild hergestellt werden kann.

Ohne hier näher auf den Lichtdruck einzugehen, sei nur noch erwähnt, daß zum Einschwarzern der Lichtdruckplatte  $\frac{2}{3}$  gute Federfarbe mit  $\frac{1}{3}$  Umdruckfarbe gemischt zur Verwendung kommt, dieier Farbe darf kein Firniß mehr zugefügt werden. Das Einschwarzern selbst geschieht nachdem die Platte vorher mit einer Glycerinlösung gut angefeuchtet wurde, zuerst mit einer Leimwalze, wobei die fräsigsten Partien des Bildes mit Farbe versehen werden. Die Haltöne geschieht, welche den Schluß und die Brillanz des Bildes ergeben, werden durch nachherige Einschwärzung mit einer Leimwalze erhalten.

Als Uebertragungspapier eignet sich ein gutes Kreidesumdruckpapier, auf welches der Umdruck in trockenem Zustande gemacht wird. Feuchtes Umdruckpapier ist bei dieser Technik überhaupt nicht anwendbar.

Sift man im Besitz eines guten Umdrucks, so darf mit dessen Uebertragung auf Aluminium nicht zu lange gewartet werden, da die feineren Partien sonst nicht mehr übergehen.

Nachdem die Uebertragung auf Aluminium erfolgt ist, wobei die gleichen Regeln wie beim gewöhnlichen Umdruck zu beobachten sind, kann die Platte sofort, wie früher

beschrieben, in weitere Behandlung gezogen werden. Das Aluminium zeichnet sich bei solchen Uebertragungen in Bezug auf Einfachheit und Sicherheit in seiner Behandlung in vortheilhafter Weise vor dem Stein aus.

Zum Schluß sei noch der negative Umdruck beschrieben, der ja in der Praxis sehr häufig in Anwendung kommt. Zur Herstellung eines solchen Umdrucks, wo der schwarze Originalstrich über Kunst weiß, dagegen die weißen Flächen schwarz zum Druck kommen, muß ein ganz anderes Verfahren angewendet werden, als sonst beim Stein üblich; die sauber geschliffene Aluminiumplatte wird mit gewöhnlicher Federfarbe recht grau, aber vollkommen gestellt eingeschwärzt. Von der Originalzeichnung macht man einen satten scharfen Abdruck auf ein glattes, halbfeuchtes Umdruckpapier und staucht die Zeichnung mit feinst pulverisiertem Kleefalz ein. Das Kleefalz pulverisiert sich am besten, wenn es getrocknet in einem erwärmen Mörser zerstoßen wird. Sift die Farbe gut eingestaut, so muß das überflüssige Kleefalzpulver vorsichtig mit einem Staubpinsel abgeföhrt werden.

Die eingeschwärzte Aluminiumplatte wird in der Sandpreß zum Druck eingerichtet, der mit Kleefalz eingestaut Abdruck darauf gelegt und mehrmals mit starker Spannung durch die Preßle gezoogen; als Dectlage wird ein feuchter Bogen benutzt. Schließlich entfernt man den Abdruck und bringt die Platte unter Wasserstrahl, wicht mit einem Schwamm gut nach und gummirt. Die Zeichnung ist jetzt weiß auf schwarz, also negativ sichtbar.

Nachdem der Gummi trocken ist, wird er abgewaschen und die Platte mit wenig Farbe eingewalzt, leicht ge-

ägt, weiter eingewalzt, nochmals geägt und gummirt, worauf sie zum Druck fertig ist. Sind negative Umdrücke von Gravuren herzustellen, so ist gefürchtetes chinesisches Papier feucht zu verwenden, muß jedoch nach erfolgtem Umdruck erst getrocknet werden, um mit Kleefasß eingesaut werden zu können. Man legt es vor dem Ueberziehen eine kurze Zeit in halbfreudte Maculatur.


### Der Schnellpressendruck.

Für den Aluminiumdruck benötige man häufig gebaute Maschinen, um einen möglichst harfen Druck ausüben zu können, da mit der Zerbrechlichkeit des Steines nicht mehr gerechnet zu werden braucht. Von großem Vortheil sind Maschinen, an denen die zwangsmäßige Führung der Druckwalzen, wie der Wälzschienen angebracht ist. Rolle und Laufschiene besorgen die Führung der Walzen meist sehr mangelhaft, wenn die Walzen an den Plattenkanten ankommen; sie stoßen an, kommen auf der Platte fest ins Schieben und verursachen Schmutzkanten und Ton auf der Platte.

Ein großer Nebelstand für den Aluminiumdruck ist es ferner, wenn der Abwicklungsradius des Cyinders zur Druckfläche nicht ganz genau übereinstimmt, es entsteht dann ein Schleppen des Cyinders, wodurch bei größeren Auflagen sich blaue Stellen oder Streifen in der Lage des Zahnrades auf der Aluminiumplatte zeigen und leicht zum Tonanfall neigen, der allerdings durch leichtes Nachägen befreit werden kann.

Besteht der zum Druck in Verwendung kommende Gas aus Gummie- und Lederwalzen, so sind die Gummivalzen zunächst dem Cyinder zu plazieren.

Für Druckereien, die nicht über verschiedene Gänge rauher Ledervalzen für den Farbenwechsel verfügen, ist es unmöglich nothwendig, sich einen ganzen Gasß Gummivalzen zum Auftragen der bunten Farben anzuschaffen. Dieselben sind sehr dauerhaft und benötigen sich vorzüglich, weil sie guten Zug haben und im innigen Contact über die Platte rollen; ihr Hauptvorzug besteht aber darin, daß sie rasch mit Petroleum in der Maschine gewaschen werden können, gleich wieder trocken sind, sobald sie mit Salcum abgerieben



Schnellpressenkarren.

Fig. 7.

werden und keinen Sand oder sonstige harte Körper mit sich führen.

Die Einrichtung des Spannblocks, sowie daß Befestigen, respective Einspannen der Aluminiumplatten ist aus obensiehender Zeichnung, Fig. 7, ersichtlich.

Von a zu a ist die Druckfläche, und zwar links die Greiferseite mit einem Stemmlineal b, welches durch Schrauben c an den Block angepreßt werden kann, rechts befindet sich die Spannmöglichkeit d, b ist wieder ein Stemmlineal, welches die umgebogene Platte durch die Schrauben c anpreßt, die Schrauben e gehen durch die Spannmöglichung und drücken beim Anziehen diese vom

Blod ab, so daß die eingeflemmte Platte, durch daß Mehr oder Wenigeranziehen dieser Schrauben, ganz glatt auf die Drucksfläche a—a geprämt werden kann.

Das Umbiegen und Einspannen neuer Platten geschieht, indem man die Spannmvorrichtung d gänzlich an den Blod andrückt und das Elementlineal b öffnet, die Platte mit ihrem Bürtel nach außen, 1 cm. tief hineinsteckt und durch die Schrauben c festklemt, wonach man die Platte mit den Händen auf den Spannbloß niederdrückt. Nun ist das Elementlineal b an der Greifseite zu entfernen, um hier die Platte recht glatt mit einem Holzhammer über die Rante herunterstoßen zu können, was durch Auflegen einer dicken Holzleiste auf die Platte an der Greifseite sehr erleichtert wird. Hat die Aluminiumplatte die richtige Form erhalten, steckt man das Elementlineal auf die Schrauben und preßt fest an.

Netzt zieht man die Schrauben e an und drückt damit die Spannmvorrichtung nach außen; jede Schraube ist immer nur ein wenig anzuziehen, bis die vorhandenen Beulen und Wellen verschwunden sind. Einmal gespannte Platten behalten ihre gebogenen Seiten bei und sind dann immer wieder leicht einzuspannen.

Der Spannbloß bleibt für immer in der Schnellpreßerei in gleicher Druckspannung und Lage, so daß ein Plattenwechsel rasch zu erledigen ist.

Zum Drucken von Aluminium können alle Farben und Firnisse verwendet werden, die beim Steinindruck üblich sind, ein Gleicheß gilt von den Beimischungen zur Farbe, als Giccaciv, Schnals, Petroleum, Kreide u. c. Für den Druck ist es von Vortheil, die tiefen Farben möglichst kurz zu mischen. Tonplatten drücken mit etwas zäher Farbe schon

glatt und offen. Die Seele des Maschinendruckes ist beim Aluminium die richtige Feuchtung, und ist daher auf höchste Vollkommenheit der Feuchtworrichtung zu sehen.

Die Feuchtwalzen wie der Zisch müssen im gutem, laugfrägigen Zustande gehalten werden, damit der Maschinemeister im Stande ist, mit wenig Wasser absolut gleichmäßig zu wischen.

Das Wasser muß rein sein, Beimischungen von Gas, Glycerin schaden nur, verderben den Umdruck und machen das Papier unansehnlich.

Bei niedriger Temperatur benötige man heißes Wasser im Feuchtwalzen, der mindestens alle acht Tage zu reinigen ist; ebenso drückt man aus den Feuchtwalzen und dem Feuchttische, unter wiederholtem Nachfeuchten, recht häufig mittels eines Holzes oder Falzbeines den sich anssammelnden Schlamm aus.

Zum Auswaschen der Platte wird Terpentin benötigt. Schnellige Brühe darf nicht auf der Platte bleiben; ist dieselbe sauber, so lasse man erst einen Maculaturbogen durchlaufen, ohne die Auftragswalzen mitgehen zu lassen, erft dann beginne der Weiterdruck.

Bei kurzer Unterbrechung des Druckes ist auf gleichmäßiges Feuchthalten der Platte zu achten, bei längerer Dauer aber zu gummitiren. Die Feuchtwalzen dürfen nicht längere Zeit auf der Platte liegen bleiben, da beim allmählichen Verdunsten des Wassers das Metall leicht oxydiert und Löcher entstehen; in den Ruhespauen und über Nacht ist deshalb die Platte vorzufahren, so daß sie zwischen Auftrag- und Verreichwalzen sichtbar ist.

Sit die Zeichnung von Hauss aus gut auf der Platte und tritt während des Druckes ein Schwinden ein, so

Liegt dieses meist an der schlechten Beschaffenheit der Farbe oder des Papiers und hält da häufig ein Getrümmerat als Zusatz zur Farbe, wie es beim Stein üblich ist.

Nach vollendeter Auflage ist die Platte mit Terpentin zu reinigen, auszuspannen und dem Schleifer zum Entstellen in das Säurebad zu übergeben.

Um nächsten Tag kann sie schon wieder für einen weiteren Umdruck dienen u. f. f.

Dies ist der Kreislauf der Aluminiumbleche, den sie mehrere hundert Mal machen können, bis sie soweit abgenutzt sind, daß sie, in kleinere Stücke geschnitten, für Originalsachen Verwendung finden und somit in den Ruhestand versetzt werden.

Der Spammloß ist immer mit Del abzureiben, Schnitzel und Sandpapier sind thunlichst zu vermeiden, da die abfallenden Förmchen in die Maschine und Walzen gerathen, wodurch die Platten verbraucht werden können; es empfiehlt sich für derartige Überreibungen Naturhimbeerstein zu benützen.

### Die Hochföllung auf Aluminium.

Erst vor einigen Jahren ist es mir durch Zufall gelungen, ein Verfahren zu entdecken, Schriften und Zeichnungen auf Aluminium durch scharfes Messen hoch zu stellen, um, ähnlich wie beim Steinindruck, ein Relief zu erhalten, welches das Einschwärzen erleichtert und schon bei mäßigem Cylinerdruck halte Wabdrücke liefert. Das auf Aluminium erzeugte Relief bietet aber in der Druckpraxis nicht dieselben erwünschten Vortheile, auch ist es nur unter Anwendung großer maschineller Einrichtungen möglich, daß Relief wieder zu entfernen, wodurch wiederum die Platte

so dünn wird, daß von einem mehrmaligen Gebrauch zum selben Zweck nicht die Rede sein kann.

Eine Hochföllung ist demnach für die Prägung ausgeöffnet, aber auch bei kräftig gebauten Maschinen und genügenden Spannung des Druckzylinders zu entbehren, da beim Aluminiumdruck nicht mehr mit der Zerbrechlichkeit des Steines zu rechnen ist.

Da aber das Hochföllen bisher unbekannt war, gebe ich der Vollständigkeit halber mein Verfahren nachstehend an, vielleicht ist es für andere Zwecke nutzbringend zu verwenden.

Der hoch zu ätzende Druckcompteur wird mit gewöhnlicher Federfarbe eingefärbt, dann mit Sarz oder Asphaltphosphat eingestrahlt; daß überschüssige Pulver durch Nachwischen mit Talcum entfernt werden, bevor man dasselbe mit der bekannten Brennlampe aufhitzt. Soll die Zeichnung auf diese Art gut gegen Säure geschützt, so läßt sie sich mit Supferchlorür hochföhren.

Zu diesem Zweck löse man soviel concentrirtes Supferchlorür, Crystallisirte grüne Radeln, in Wasser auf, bis es gänzlich gefärbt ist, ohne einen Bodenfaß zu haben; von dieser Auflösung, welche von tiefer grüner Färbung ist, nehme man 1 Theil auf 6 Theile Wasser und setze dem noch  $\frac{1}{10}$  Theil Essigsäure hinzu; die nun fertige Flüssigkeit ist von hellblauer Farbe.

Es ist nicht nöthig, die Rückseite der Aluminiumplatte gegen die Säure zu schützen, bei einiger Uebung ist ein Unterlaufen derselben zu vermeiden. Die Platte wird zuerst mit Wasser übergossen, damit der nachfolgende Herguß von Supferchlorür überall gleichmäßig angreift und nicht zurückperlt. Sobald das Supferchlorür über die Platte

geöffnet, schlägt sich das Rupfer nieder, die Salzsäure wird unter starker Wärmeentwicklung frei und greift während dieser Reaction momentan das Aluminium an, ohne die geschüttete Zeichnung zu unterfressen. Mit einem breiten Borstenpinsel sorgt man für die richtige Vertheilung der Säure, entfernt dieselbe jedoch gleich nach ihrer Wirkung durch einen Wasserstrahl; ebenso muß der Supferschlamm mit dem Borstenpinsel abgesetzt werden.

Se nach der gewünschten Höhe der Zeichnung muß die Zeichnung zweie- bis dreimal wiederholt werden; schließlich reinigt man die Platte durch einen raschen Ueberguß concentrirter Salpeteräsüre, wobei die Platte im Schrägen Läge zu bringen ist; der Salpeteräsüre muß sofort Wasser nachgepumpt werden und erscheint die Aluminiumplatte dann blärend weiß, ohne daß die Zeichnung gefitten hätte. Die Platte ist nun gut, muß möglichst ins Warmen ausgedrochnet werden und wird dann mit Talcum abgerieben, um geäfft, gummirt, mit Kuszmachthincus ausgerieben, um druckbar zu sein.

### Algraphische Rotations-Druckpreßten.

Wie schon des Dichteren erwähnt, sind alle fräftig gebauten Steindruck-Schnellpreßten für den Druck von Aluminium zu verwenden, man hat aber, durch die vorzüglichen Druckeigenschaften des Aluminiums begünstigt, jetzt endlich eine alte Idee, den Flachdruck auf rotirende Maschinen zu übertragen, vermirlichen können. Schon die Parker Arms Company, of Meriden, Conn., stellte Anfangs der Sechziger-Jahre eine, nach dem Vorhilde der Buchdruck-Maschinen gebaute Maschine auf, deren Cylinder von lithographischem Stein war; eine specielle Maschine schaute den Stein ab, wenn ein neuer Umdruck

aufgezogen werden mußte, was wieder durch eine besonders construirte Maschine besorgt wurde. Diese erste Rotationsmaschine für den Flachdruck hatte ein sehr kleines Format, soll aber gut gedruckt haben. Sie geriet aber bald in Vergessenheit, da sie zu kostspielig und zu umständlich zu bedienen war.

Mittlerweile hatte der Zintdruck viele Anhänger gefunden, man druckte hier und da ganz leidlich davon in der Sandpreß, und wurde dieses wohl der Umlaß, den rotativen Druck mit Zinttafel zu verschuchen. Deutschland und Frankreich konnten für ihre Maschinen keine Räuber finden, daß gegen gesang es der Huber Rotary Press Cy. in Amerika, ihre Zintrotationspreßten in den Gebrauch zu bringen; allerdings auch nur für minderwertige Arbeiten, große Kosten u. dgl. Die Amerikaner nahmen die Ausarbeitung dieser Maschinen mit erneutem Eifer auf, als Müller und Gold ein Patent auf den Druck von Aluminium erhalten. Gleichzeitig war in Deutschland das vorhandend beschriebene Verfahren erfunden worden und die Patente auch für das Ausland genommen. Die mit dem Müller'schen Verfahren erzielten Resultate waren aber derartige, daß, als das deutsche Patent dritten angefaßt wurde, seine Einführung allgemein stattfand und jetzt auch der Rotationsmaschinenbau einen ungeahnten Aufschwung nahm, was hier in Deutschland bedeutlicher Weise unterblieb. Wenn auch heute einige Schnellpressenfabriken sich mit dem Bau der Rotationsmaschinen für Aluminium beschäftigen, so haben uns doch die Amerikaner längst darin überholt, der Zeitpunkt dürfte nahe sein, wo auch wir uns der amerikanischen Rotationsmaschine bedienen werden, bald sie in Deutschland im Concurrent tritt.

Vier der größten Maschinenbaufabisten Americas liefern heute Rotarypressen für den Aluminiumdruck; die Zahl der in kurzer Zeit in Betrieb gesetzten Maschinen läuft sich für die Vereinigten Staaten auf 150—160 Stück. Eine Kupfalt hat 15 Stück allein im Betrieb.

Die Vereinigten Staaten lieferten auch nach Japan, Australien, England, Frankreich und Südmexico. Das vorherrschende System, Fig. 8, der amerikanischen Rotarypressen zeigt zwei gleich große, immer rotirende Cylinder, eine Zischanlage mit feststehenden Marken und den ganzen Auslegerecken, wie ihn die Buchdrucker an ihren Maschinen benützen.

Nach die neuerdings in England gebauten Maschinen, Fig. 9, sind nach amerikanischem Princip gebaut, ohne eine bemerkenswerthe Verbesserung aufzuweisen. Der Preis dieser Maschinen ist gegenüber den amerikanischen ein aufällig billiger, und trotzdem sind von den in England aufgesetzten 40 Rotarypressen zwei Drittel amerikanischer Verfumt.

Im Deutschland baute die erste Rotationsmaschine für fünf die Johannissberger Maschinenfabrik in den Sechziger-Jahren, doch ohne Erfolg; auch ihre 1896 gebauten Aluminium-Rotationsmaschinen fanden keinen Käufer. Erst 1898 gelang es einer Würzburger Fabrik, mit einem neuen System Interesse zu erwecken, Fig. 10. Es kostet sich der Mühe, dieselbe näher zu beschreiben, da sie momentan die einzige ist, die in Deutschland, Italien und Österreich Verbreitung gefunden.

Der Druck ist sauber und von gutem Register, sie ermöglicht einen raschen Plattenwechsel, ist sehr bequem

4\*




Fig. 8.

Fig. 10.





Fig. 9.



und rascher als andere Systeme zu reinigen, weshalb sie auch für kleinere Auflagen von Vortheil ist.

Der Druckzylinder wird zwecks neuer Anlage arretirt, die Anlage geschieht in die Greifer des Zylinders auf daselbst befindliche Anlagemarfen. Der bedruckte Bogen wird durch zwei Trommeln, mit der bedruckten Seite nach oben, ausgeführt.

Der große Zylinder ist der Plattenzylinder, er trägt zur Hälfte die Platteniumplatte, die andere Hälfte wird als Feuchtisch verwendet, auf dem die Feuchte, respective Waschwaszen ihr Wasser verreissen.

Beim Farbwurf ist das bekannte System beibehalten, die Verreibwalzen liegen auf dem Farbzylinder, welcher seitlich hin- und herbewegt wird und zwei große Gummimulzen speist, deren Umsfang der Größe der Druckfläche entspricht, wodurch selbst die größten Flächen gleichmäßig gestellt werden. Der Gang ist ein recht ruhiger für eine Maschine mit Stoppzylinder, wo zu einer Zylinderfremse viel beträgt.

Fig. 11 zeigt eine Rotationsmaschine, die eine Verkleinerung der vorher beschriebenen mit dem amerikanischen System ist und worauf die Dörfenbacher Maschinenfabrik große Hoffnungen setzt. Einfach in der Bedienung und solid im Bau, hat diese Maschine, trotz ihrer eminenten Mehrleistung gegenüber den Flachdruckpressen, eine geringe Druckgeschwindigkeit, so daß z. B. der Druckzylinder bei 20 Druck pro Minute die gleiche Umdrehungsgeschwindigkeit hat, als der Druckzylinder einer Flachdruckmaschine gleichen Formats bei 14 Druck.

Ein- und Absegeltisch befinden sich auf gleicher Seite der Maschine. Durch dieses Arrangement ist die Vorseite




Fig. 11.

am Cylinder gänzlich frei, wodurch die Aluminiumplatte außerst bequem zugänglich ist. Eine neu patentierte, eigenartige Schnehmevorrichtung transportirt den Bogen, ohne daß die bedruckte Seite mit Bändern, Rollen oder Klebefäden im Berührung kommt. Die Maschine hat ebenfalls zwei große Gummivalzen und einen sogenannten Stoppcylinder mit hartem Druck, ohne Feder. Zum Uebrigen ist die Construction aus der Zeichnung zu ersehen.

Die deutschen Maschinen beschränken sich darauf, immer nur eine Farbe zum Drucke zu bringen, wogegen die amerikanischen Fahrten jetzt schon Maschinen liefern, die zwei und mehr Farben direct nacheinander, ohne daß der Bogen den Druckschlinder verläßt, drucken, Fig. 12; jedoch scheint sich diese Art Maschinen nur für ganz bestimmte und große Aufgaben zu eignen, da die Einrichtung und Bedienung immerhin einige Schwierigkeiten bereitet, so wohl in maschinerer, wie in drucktechnischer Sicht.




Fig. 12.

## Sach-Register.

### A.

- Metze 24.
- Negeln 24.
- Ullgraphie 20.
- Ullminium, Entdeckung 1.
- Gewicht 2.
- Herstellung 1.
- Industrie 2.
- Ullminiumdruck 6.
- Anschaffungen dafür 7.
- Ullminiumplatten 7, 8.
- Aufbewahrung 13.
- Befestigung 43.
- Ischtempfindliche 32.
- Unterlage 8.
- Unterdruck 25.
- Uufgegossene Uafzen 10.
- Uuswahtinatur 27.
- Uutographie 37.

### B.

- Gefüre 13.
- Gutsäuerung 30.
- Gederarbeiten 21.
- Gettfarbe 33.
- Geudle Platten 15.
- Geudthwafzen 43.
- Uotarhpreffen 50, 51.
- Uotationsmaschine 51, 55.
- Uotationsprennen 5, 58.
- Müttemaschine 17.
- Glaßflugeln 17.
- Glaßpinsel 30.
- Gummilözung 24.
- Gummiträude 10.
- Gummitreicher 16.
- Gummithwafzen 9, 26.
- Hantdstatien 19.
- Hantdprefe 26.
- Hodfölung 46.
- Holzflugeln 19.
- Rümme 12.
- Statofphulver 31.
- Correctur 29.

### C.

- Uullash, Patent 49.
- Pantographie 39.
- Patente auf Ullminiumdruck 6, 49.
- Petrolem 11.
- Phoßphorläure 6, 24.
- Photo-Uraphie 31.
- Uotarhpreffen 50, 51.
- Uotationsmaschine 51, 55.
- Uotationsprennen 5, 58.
- Müttemaschine 17.
- Gefüre 14.
- Gindgehläie 16.
- Gäurehab 12, 14.
- Gäurehab-Eriä 15.
- Ghleifen 15.
- Ghneßpreffendruck 42.
- Ghruüber 12.
- Ghweihläure 14, 30.
- Ghwinden der Zeichnung 43.
- Gpaubhloß 8, 43.
- Zangirmanier 23.
- Ueherpräparate 34.
- Theorie des Ullminiumdruckes 3.
- Uhnerde 1.
- Umdruck 34.
- Umdruck, negativer 41.
- Umdruckfarbe 34.
- Zange aus Ullminium 12.
- Zeichnung 20.
- Zinf 4.

### D.

- Lavirmanier 22.
- Leberwafzen 9, 25.
- Gichtdruck-Umdruck 39.
- Lithographie-Stein 4.
- Uullash, Patent 49.
- Pantographie 39.
- Patente auf Ullminiumdruck 6, 49.
- Petrolem 11.
- Phoßphorläure 6, 24.
- Photo-Uraphie 31.
- Uotarhpreffen 50, 51.
- Uotationsmaschine 51, 55.
- Uotationsprennen 5, 58.
- Müttemaschine 17.
- Gefüre 14.
- Gindgehläie 16.
- Gäurehab 12, 14.
- Gäurehab-Eriä 15.
- Ghleifen 15.
- Ghneßpreffendruck 42.
- Ghruüber 12.
- Ghweihläure 14, 30.
- Ghwinden der Zeichnung 43.
- Gpaubhloß 8, 43.
- Zangirmanier 23.
- Ueherpräparate 34.
- Theorie des Ullminiumdruckes 3.
- Uhnerde 1.
- Umdruck 34.
- Umdruck, negativer 41.
- Umdruckfarbe 34.
- Zange aus Ullminium 12.
- Zeichnung 20.
- Zinf 4.

# Repetitorium der Photochemie.

Zum Gebrauch für  
Studirende, Fachphotographen, Amateure u. Fabrikanten.  
Mit Berücksichtigung der Röntgenphotographie.

Von

**Dr. Alfred Binder.**

6 Bogen. Octav. Geb. 2 K = 1 M. 80 Pf.

# Die Photokeramik

Das ist die Kunst, photographische Bilder in Porzellan,  
Email, Glas, Metall etc. einzubrennen.

Mit sehr- und sündhaft nach eigenen Erfahrungen und mit Benutzung der besten  
Quellen bearbeitet und herausgegeben von

**Julius Brüger.**

Nach dem Ende des Verfahrens neu bearbeitet von

**Dr. Husnik.**

Mit 21 Abbildungen. Zweitau., vernebte und besonders für die Verbreitung der  
photoferamischen Bilder mit Hilfe des Lichtdrucks und des Pigmentdrucks umgearbeitete  
Ausgabe. 14 Bogen. Octav. Geb. 2 K 70 h = 2 M. 50 Pf. Eleg. geb. 3 K 60 h = 3 M. 30 Pf.

# Das Gesamtgeschäft der Photokeramik

oder sämtliche photographische Verfahren zur praktischen Darstellung  
feramischer Decorationen auf Porzellan, Fayence, Steingut und Glas.

Von **J. Käßing.**

Mit 12 Abbildungen. 8 Bogen. Octav. Geb. 2 K 20 h = 2 M.  
Eleg. geb. 3 K 10 h = 2 M. 80 Pf.

**A. Hartleben's Verlag in Wien, Pest und Leipzig.**